



RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

1 – DADOS INICIAIS:

- 1.1 – **Obra:** Microssistema do Bairro São Francisco;
- 1.2 – **Município:** Igarapé – Açú;
- 1.3 – **UF:** PA;
- 1.4 – **Órgão interessado no Empreendimento:** Prefeitura de Igarapé - Açú/PA;
- 1.5 – **Autor da vistoria:** Departamento de Engenharia e Arquitetura/SEMOB.

2 – DESCRIÇÃO:

Este relatório faz referência a Caixa de Água de Fibra de Vidro de 20.000L ao qual veio no decorrer dos anos, sofrendo com a falta de manutenção e diversos reparos “remendos” para sanar o referido problema, sendo que a mesma sofreu um rasgo impossibilitando de qualquer manutenção.

Diante do exposto, este departamento conclui que o referido objeto, não possui condições necessárias para sua utilização, sendo de extrema **NECESSIDADE E URGÊNCIA** que seja realizada a troca por uma Caixa de Água nova, para assim suprir a necessidade do referido bairro em questão.

Igarapé-Açu, 04 de fevereiro de 2021

Carla Gisele de Souza Martins
Arquiteta e Urbanista – CAU/PA: A62713-5
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
Diretora de Departamento I
Portaria Nº 05/2021-GP/PMI
CPF: 909.215.422-91



ANEXO

FOTO 01:




FOTO 02:






FOTO 03:



FOTO 04:

